

Pratiquer le soudage à l'arc électrique - Perfectionnement au procédé manuel TIG (SD/A012)

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et contact

APAVE EXPLOITATION FRANCE - MONT
Inès RODRIGUES LOUREIRO
05.59.60.60.86
ines.rodriguesloureiro@apave.com

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier

Niveau d'entrée requis :

Niveau 3 : CAP, BEP (Niveau 3 européen)

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

- Soudeurs initiés ayant suivi une formation d'initiation ou équivalent, visant ou non une ou plusieurs qualifications de soudeur - Être titulaire d'un diplôme niveau V - Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler) - Ne pas avoir de contre indication médicale sur le plan respiratoire - Ne pas porter de lentilles de contact - Se munir de ses lunettes de correction visuelle (de près)

Contrat de professionnalisation possible ?

Non

Objectif de la formation

- Réaliser des assemblages soudés sains

Contenu et modalités d'organisation

Partie théorique - Intérêt et contenu du Document Mode - Opérateur de Soudage (DMOS) - Technologie du procédé - Prévention des risques associés - Matériels et consommables - Préparation des assemblages - Défauts de soudage et remèdes Partie pratique - Méthodes de soudage - Réglages des paramètres de soudage selon les situa-tions - Réalisation d'assemblages de tôles, tubes, en angle, bout à bout, dans les positions et sur les nuances souhai-tées - Contrôle visuel des assemblages - Maintenance des équipements - Préparation aux épreuves de qualification de soudeur (en option) - Règles d'hygiène et de sécurité

Parcours de formation personnalisable ? **Oui** Type de parcours **Non renseigné**
Commentaires sur la parcours personnalisable **5 jours**

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

SD/A001 Pratiquer le soudage à l'arc électrique - initiation au procédé manuel électrode enrobée SD/A002 Pratiquer le soudage à l'arc électrique - initiation au procédé manuel TIG SD/A012 Pratiquer le soudage à l'arc électrique - perfectionnement au procédé manuel TIG SD/A003 Pratiquer le soudage à l'arc électrique - initiation au procédé semi-automatique (MAG/MIG) avec gaz SD/A013 Pratiquer le soudage à l'arc électrique - perfectionnement au procédé emi-automatique (MAG/MIG) avec gaz

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00220419	du 01/01/2021 au 31/12/2021	Lacq (64)	APAVE EXPLOITATION FRANCE - MONT		Non éligible	
00261801	du 01/01/2022 au 31/12/2022	Lacq (64)	APAVE EXPLOITATION FRANCE - MONT		Non éligible	